



## Spinka listwy C60635

Link: <https://www.autoclips.pl/spinka-listwy-c60635-p7711.html>

Nr katalogowy Romix: C60635

Cena brutto za opakowanie: 37,00 PLN

Cena brutto za 1 sztukę: 3,70 PLN

Ilość sztuk w opakowaniu: 10

Wymiary: A 11,7x9,7 B 13,3 C 19,6x13,7 d 1,7 H 14,2

Marka	Model	Zastosowanie	Opis	Nr zamiennika do OEM
Hyundai	i40 '11-'19	mocowania listew progowych	listwy progowe zewnętrzne	877562E000
Hyundai	ix35/Tucson '10-'15	mocowania listew bocznych	listwy progowe zewnętrzne	877562E000
Hyundai	ix55/Veracruz '06-'12	mocowania listew bocznych	listwy progowe zewnętrzne	877562E000
Hyundai	Santa Fe '06-'12	mocowania listew progowych		877562E000
Hyundai	Sonata '98-'05	mocowania listew progowych		877562E000
Hyundai	Tucson '04-'10	spinki do błotników i poszerzeń błotników	listwy progowe zewnętrzne	877562E000
Hyundai	Veloster '11-'18	mocowania listew progowych	listwy progowe zewnętrzne	877562E000
Kia	Carnival '06-'10	mocowania listew progowych		877562E000
Kia	Cerato '03-'08	spinki do błotników i poszerzeń błotników	listwy boczne, listwy progowe zewnętrzne	877562E000
Kia	Optima '05-'10	mocowania listew progowych	listwy progowe zewnętrzne	877562E000
Kia	Picanto '04-'10	mocowania listew progowych		877562E000
Kia	Sorento '02-'09	mocowania listew progowych		877562E000
Kia	Sorento '09-'15	spinki do błotników	listwy boczne, listwy progowe zewnętrzne	877562E000

		i poszerzeń błotnikó w		
Kia	Soul '08-	mocowania listew pro gowych		877562E000
Kia	Sportage '04-'10	spinki do błotników i poszerzeń błotnikó w	listwy boczne, listwy progowe zewnętrzne	877562E000
Kia	Sportage '10-'15	mocowania listew pro gowych	listwy błotników	877562E000